

## 불광천 음수대 수질검사 결과(2021년 3/4분기)

| 시 설 명  | 소 재 지 |          |            | 수량 | 번호 | 음수대 위치       | 검사 일자    | 검 사 사 항 목          |                     |                      |              |                   | 판정 | 비고 | 관련 담당자 |
|--------|-------|----------|------------|----|----|--------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|----|----|--------|
|        | 구     | 도로명      | 주 소        |    |    |              |          | 탁도<br>(0.5이하)<br>) | 잔류염<br>소(4.0<br>이하) | P H<br>(5.8~8.<br>5) | 철<br>(0.3이하) | 구리<br>(1.0이하<br>) |    |    |        |
| 불광천음수대 | 은평구   | 중산로 337  | 중산동 163-1  | 4  | 1  | e-mart24 건너편 | 20210929 | 0.12               | 0.22                | 7.1                  | 0.00         | 0.00              | 적합 |    |        |
| 불광천음수대 | 은평구   | 중산로 417  | 신사동 362    |    | 2  | 은평출당앞        | 20210929 | 0.14               | 0.25                | 7.0                  | 0.00         | 0.00              | 적합 |    |        |
| 불광천음수대 | 은평구   | 불광천길 378 | 응암동 586-15 |    | 3  | 효성세트빌A동 앞    | 20210929 | 0.12               | 0.21                | 7.1                  | 0.00         | 0.00              | 적합 |    |        |
| 불광천음수대 | 은평구   | 불광천길 536 | 응암동 113-35 |    | 4  | 에펠리움아파트앞     | 20210929 | 0.12               | 0.24                | 7.1                  | 0.00         | 0.00              | 적합 |    |        |