

공원 음수대 수질검사 결과

연 번	팀 별	시 설 명	소 재 지					행정동명	수 량	번 호	음수대 위 치	검사 일자	검 사 항 목			
			구	도로명	건물번호	도로명	주 소						탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.30이하)
91	4	불광천음수대	은평구	증산로	337	증산로 337	증산동 163-1	증산동	4	1	DMC월드앞	20230710	0.15	0.15	7.1	0.00
	4	불광천음수대	은평구	증산로	417	증산로 417	신사동 362	신사제1동		2	은평춘당앞	20230710	0.13	0.30	7.1	0.00
	4	불광천음수대	은평구	불광천길	378	불광천길 378	응암동 586-15	응암제3동		3	효성세르빌A동 앞	20230711	0.11	0.20	7.1	0.00
	4	불광천음수대	은평구	불광천길	536	불광천길 536	응암동 113-35	응암제1동		4	에필리움아파트앞	20230719	0.12	0.30	7.1	0.00