

불광천 음수대 수질검사 결과(2021년 4/4분기)

시 설 명	소 재 지			수량	비고	음수대 위치	검사 일자	검 사 사 항 목					판정	비고	부속파일명
	구	도로명	주 소					탁도 (0.5이하)	잔류염 소(4.0 이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1.0이하)			
불광천음수대	은평구	충산로 337	충산동 163-1	4	1	e-mart24 건너편	20211018	0.12	0.21	7.0	0.01	0.01	적합		
불광천음수대	은평구	충산로 417	신사동 362		2	은행촌당앞	20211018	0.13	0.22	7.0	0.01	0.02	적합		
불광천음수대	은평구	불광천길 378	응암동 586-15		3	효성체트빌A동 앞	20211018	0.15	0.26	7.1	0.00	0.01	적합		
불광천음수대	은평구	불광천길 536	응암동 113-35		4	에필리움아파트앞	20211018	0.12	0.24	7.0	0.01	0.00	적합		